Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:08

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/elektrozawor-walka-wom-do-new-holland-case-i-steyr-zamiennik-5168052-p-488.html



Elektrozawór wałka WOM do New Holland Case i Steyr zamiennik 5168052

Cena	**454,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5168052**
Numery katalogowe zamienników	**5168052**
Numer katalogowy oryginału	**5168052**
Numer katalogowy części	**5168052**

Opis produktu

Elektrozawór wałka WOM do New Holland Case i Steyr zamiennik 5168052

□□ Płynne załączanie wałka WOM!

Niesprawny elektrozawór WOM powoduje problemy z załączaniem wałka, przerywanie pracy napędu albo brak reakcji całego układu. Elektrozawór **5168052** odpowiada za prawidłowe sterowanie przepływem oleju w hydraulice WOM, przywracając płynne i szybkie działanie napędu osprzętu.

□□ Dlaczego warto wybrać ten elektrozawór?

Szybka reakcja: napęd załącza się natychmiast po włączeniu.

Prawidłowe sterowanie: stabilny przepływ oleju w układzie WOM.

Wytrzymałe wykonanie: część do długiej pracy w ciężkich warunkach.

⚙ Specyfikacja techniczna:

Numer katalogowy: 5168052

Numer katalogowy oryginału: 5168052

Napięcie: 12 V

Przeznaczenie: wałek WOM

□□ Zastosowanie:

Elektrozawór pasuje do ciągników marek:

New Holland (seria 60): M100, M115, M135, M160, 8160, 8260, 8360, 8560

New Holland (T4.XXF): T4.75F, T4.85F, T4.95F, T4.105F

New Holland (T4.XXNV): T4.65V, T4.75N, T4.75V, T4.85N, T4.85V, T4.95N, T4.95V, T4.105N, T4.105V

New Holland (T4000): T4020, T4030, T4040, T4050

New Holland (T4000F): T4030F, T4040F, T4050F, T4060F

New Holland (T4000N): T4030N, T4040N, T4050N, T4060N

New Holland (T4000V): T4020V, T4030V, T4040V, T4050V, T4060V

New Holland (TM): TM110, TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM7010, TM7020, TM7030, TM7040

New Holland (TN): TN55D, TN65N, TN70D, TN75D, TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA, TN65F, TN70F, TN75F, TN75FA, TNF80F, TN95F, TN95FA, TN85FA, TN65N, TN75N, TN70NA, TN75NA, TN95NA, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S, TN60SA, TN70SA, TN75SA, TN85SA, TN55V, TN65V, TN75V, TN60VA, TN70VA, TN75VA, TN95V

Case (JX): JX1060V, JX1070C, JX1070V, JX1075V, JX1095V, JX1075C, JX1085C, JX1095C, JX1070N, JX1075N, JX1095N, JX1060C

Case (MXM): MXM120, MXM130, MXM140, MXM155

Case (Quantum): Quantum 65C, 75C, 85C, 95C, 75F, 85F, 95F, 105F, 75N, 85N, 95N, 105N, 65V, 75V, 85V, 95V, 105V

Steyr (Kompakt): 360, 370, 375, 485, 495, 4065, 4075, 4085, 4095

Ford: 8160, 8260, 8360, 8560

Producent i osoba odpowiedzialna:

Producent odpowiedzialny	AGRO CHŁOPECKI SPZOO
Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu	AGRO CHŁOPECKI SPZOO

Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF