Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:11

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/pompa-paliwa-zasilajaca-do-case-ih-jx-new-holland-td-i-maxxum-504380241-granit-p-67.html



Pompa Paliwa Zasilająca do Case IH JX New Holland TD i Maxxum 504380241 Granit

Cena	**93,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**504380241**
Numery katalogowe zamienników	**100-205.05**
Numer katalogowy oryginału	**100-205.05**
Numer katalogowy części	**100-205.05**

Opis produktu

Pompa Paliwa Zasilająca do Case IH JX New Holland TD i Maxxum 504380241 Granit

⛽ Stabilny dopływ paliwa i równa praca silnika każdego dnia!

Nierówna praca silnika czy spadek mocy często zaczynają się od słabo podającej pompy paliwa. Ta **pompa zasilająca o numerach 504380241, 2830266 i 2830122** przeznaczona jest do ciągników **Case IH i New Holland** z serii JX, TD i Maxxum. Zapewnia dokładne podawanie paliwa do układu wtryskowego, a solidna konstrukcja dobrze znosi intensywną pracę.

⛽ Dlaczego warto wybrać tę pompę?

Szerokie zastosowanie: Jedna pompa obejmuje wiele modeli Case IH oraz silniki Iveco/FPT.

Trwała konstrukcja: Wykonana z trwałych materiałów, odporna na uszkodzenia i gotowa do pracy w ciężkich warunkach.

Łatwy montaż: Pasuje w miejsce oryginalnej pompy, bez dodatkowych przeróbek.

Dokładne podawanie paliwa: Stabilny dopływ paliwa przekłada się na równą pracę silnika.

⚙ Specyfikacja techniczna:

Numery katalogowe: 504380241, 2830266, 2830122

⛽ Zastosowanie:

Pompa pasuje do ciągników:

Silniki Iveco/FPT: F4DE04, F4DE06 (Case IH)

Seria JX: JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95, JX 1070, JX 1070U, JX 1080, JX 1080U, JX 1085, JX 1090, JX 1090U, JX 1095, JX 1095C, JX 1100, JX 1100U

Seria JXU: JXU 75, JXU 85, JXU 95, JXU 105

Seria Maxxum: Maxxum 100, Maxxum 110, Maxxum 115, Maxxum 125, Maxxum 140

Seria MXU: MXU 100, MXU 110, MXU 115, MXU 130

Seria Quantum: Quantum 85, Quantum 95

Producent i osoba odpowiedzialna:

Producent odpowiedzialny	KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu	KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF