Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:08

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/rozrusznik-12-v-32-kw-z-reduktorem-do-ursus-c-330-c-360-i-c-4011-wzmocniony-szybkoobrotowy-p-652.html



Rozrusznik 12 V 3.2 kW z reduktorem do Ursus C-330 C-360 i C-4011 wzmocniony szybkoobrotowy

Cena	**421,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9142722B-3,2KW**
Numery katalogowe zamienników	**9142722**
Numer katalogowy oryginału	**9142722 3,2KW**
Numer katalogowy części	**9142722 3,2KW**

Opis produktu

Rozrusznik 12 V 3.2 kW z reduktorem do Ursus C-330 C-360 i C-4011 wzmocniony szybkoobrotowy

□□ Pewny rozruch nawet przy niskich temperaturach

Ciągnik, który nie chce zapalić, to stracony czas w najgorszym momencie. Wzmocniony rozrusznik **3,2 kW** z reduktorem pewnie uruchamia silnik, a dzięki mniejszemu poborowi prądu mniej obciąża akumulator.

□□ Dlaczego warto wybrać ten rozrusznik?

Reduktor na łożyskach: Ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach.

Mniejszy pobór prądu: Mniejsze obciążenie akumulatora niż w standardowych rozrusznikach.

Szybkoobrotowa konstrukcja II generacji: Wzmocniony rozrusznik do wymagającej pracy.

Bezpieczne opakowanie: Rozrusznik dociera do odbiorcy w nienaruszonym stanie.

⚙ Specyfikacja techniczna:

Numery katalogowe: 46657000, 9142722

Napięcie: 12 V

Moc: 3,2 kW

Obroty: 1500 obr/min

Moment obrotowy: 55 Nm

Liczba zębów: 11

Pobór prądu: 225 A

Zastosowanie:

Rozrusznik pasuje do ciągników:

Ursus: C-330, C-330M, C-360, C-4011

Ursus: 1012, 1014, 1033, 1035, 1133, 1135, 912, 914, 933, 935

Zetor: 10011, 10045, 12011, 8011, 8045, 5211, 6211, 7211, 5245, 6245, 7245, 7711, 7745, 4701, 4901, 5001, 5201, 5501, 5901, 6001, 6701, 6901, 7001, 7202, 7201, 7301, 7302, 7701, 7702

Valtra: 1102, 1203, 305, 405, 455, 500, 502, 505, 542, 6000, 602, 604, 605, 655, 6600, 700, 702S, 703, 705, 712, 755, 802

Producent i osoba odpowiedzialna:

Producent odpowiedzialny	"TECHMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu	TECHMOT Sp.z.o.o

Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF