Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:14

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/rozrusznik-szybkoobrotowy-z-reduktorem-12-v-27-kw-perkins-3-cylindry-mf-255-ursus-c-360-3p-p-278.html



Rozrusznik szybkoobrotowy z reduktorem 12 V 2.7 kW Perkins 3 cylindry MF 255 Ursus C-360 3P

Cena	**328,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9142764-AGH**
Numer katalogowy części	**4397.02**

Opis produktu

Rozrusznik szybkoobrotowy z reduktorem 12 V 2.7 kW Perkins 3 cylindry MF 255 Ursus C-360 3P

□□ Mocny rozruch silnika Perkins i Massey Ferguson!

Silnik trzycylindrowy wymaga rozrusznika, który pewnie zakręci wałem nawet w trudnych warunkach. Ten **szybkoobrotowy rozrusznik z reduktorem o mocy 2,7 kW** przeznaczony jest do silników Perkins oraz ciągników Massey Ferguson 255 i Ursus C-360 3P.

□□ Dlaczego warto wybrać ten rozrusznik?

Wzmocniona konstrukcja: rozrusznik zaprojektowany z myślą o większej mocy i trwałości.

Wydajny rozruch: moc 2,7 kW zapewnia szybkie uruchomienie silnika.

Wzmocnione łożyska: łożyska w bendiksie wzmacniają pracę rozrusznika.

Szeroka kompatybilność: pasuje do wielu silników i ciągników wymienionych w zastosowaniu.

⚙ Specyfikacja techniczna:

Numer katalogowy: 7006119M91, 9142764

Marka: Bremher

Napięcie: 12 V

Moc: 2,7 kW

Liczba zębów: 10

□□ Zastosowanie:

Rozrusznik przeznaczony do:

silników Perkins: AD3, 152, AD4.203, A6.354.4,

ciągników Massey Ferguson: 133, 135, 140, 145, 152, 155, 158, 165, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 350, 355, 360, 535, 550, 560,

ciągników Ursus: 2802, 2812, 3502, 3512, 3514, 3702, 3724, C-360-3P,

ciągników David Brown: 990, 996, 1290, 1490, 1690, 1294, 1394, 1494, 1594, 1694,

ciągników Landini: 50, 5560, 5860, 60, 6060, 6070, 6550, 7550, CF5030, 5830.

Uwaga: to rozrusznik do Massey Ferguson 255 lub Ursus C-360 3P na silniku Perkins. Nie pasuje do zwykłego Ursusa C-360.

Producent i osoba odpowiedzialna:

Producent odpowiedzialny	HERMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu	HERMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF