Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:00

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/ulozyskowanie-bebna-kosiarki-rotacyjnej-famarol-z-036-z-070-z-105-p-243.html



# Ułożyskowanie bębna kosiarki rotacyjnej Famarol Z-036 Z-070 Z-105

| | |
|---|---|
| Cena | **349,99 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **5036010780** |
| Marka maszyny | **Inna** |
| Numer katalogowy oryginału | **5036010780** |
| Numer katalogowy części | **5036010780** |

## Opis produktu

# Ułożyskowanie bębna kosiarki rotacyjnej Famarol Z-036 Z-070 Z-105

### □□ Solidne ułożyskowanie dla płynnej pracy bębna

Szukasz trwałego ułożyskowania do swojej kosiarki rotacyjnej? Ta część o numerze **5036010780** odpowiada za płynną i wydajną pracę bębna. Została przygotowana z myślą o modelach **Famarol Z-036, Z-070 i Z-105**.

### □□ Dlaczego warto wybrać tę część?

**Wysoka jakość wykonania:** wytrzymałe materiały zapewniają długą żywotność.

**Odporność na eksploatację:** część sprawdza się przy intensywnym, codziennym użytkowaniu.

**Kompatybilność:** dedykowana do kosiarek Famarol Z-036, Z-070, Z-105 i Z-125.

### ⚙ Specyfikacja techniczna:

**Numer katalogowy:** 5036010780

### □□ Zastosowanie:

Ułożyskowanie przeznaczone do polskich kosiarek rotacyjnych Famarol:

Z-036, Z-070, Z-105 i Z-125

### □□ W zestawie:

Samo ułożyskowanie. W komplecie nie ma dolnej piasty ślizgowej ani drugiego łożyska, bo producenci tych elementów nie montują.

Piasta ślizgowa montowana jest na dwóch łożyskach. Jedno z nich jest oryginalnie zamontowane na ułożyskowaniu, a drugie (dolne) występuje osobno. Warto sprawdzić te elementy przy wymianie.

### □□ Producent i osoba odpowiedzialna:

| | |
|---|---|
| Producent odpowiedzialny | GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE |
| Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu | GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE |

**Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF**