Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:11

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/wlacznik-przelacznik-podnosnika-case-fendt-landini-massey-ferguson-renault-nr-1964848c1-p-371.html



Włącznik przełącznik podnośnika Case Fendt Landini Massey Ferguson Renault nr 1964848C1

Cena	**67,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1964848C1**
Marka maszyny	**Bizon, Case IH, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, Ford, Frank, JCB, John Deere, Kverneland, Lamborghini, Landini, Massey Ferguson, MTZ Belarus, New Holland, Renault, Same, Unia, Ursus, Zetor**
Numer katalogowy części	**1964848C1**

Opis produktu

Włącznik przełącznik podnośnika Case Fendt Landini Massey Ferguson Renault nr 1964848C1

□□ Podnośnik reaguje z oporem albo działa niestabilnie?

Gdy podnośnik nie reaguje, wymaga silnego nacisku lub pracuje nierówno, czas wymienić **włącznik podnośnika**. Solidny przełącznik o numerze **1964848C1** zapewnia precyzyjne sterowanie pozycją podnośnika w wielu modelach ciągników zachodnich marek.

□□ Dlaczego warto wybrać ten przełącznik?

Precyzyjne sterowanie: płynna regulacja pozycji podnośnika.

Trwała konstrukcja: odporna na wibracje i uszkodzenia mechaniczne.

Bezawaryjna praca: stabilne styki i pewne połączenie.

Idealne dopasowanie: pasuje bez przeróbek do wielu modeli.

Oszczędność czasu i pieniędzy: szybka wymiana i długotrwały efekt.

⚙ Specyfikacja techniczna:

Numer katalogowy: 1964848C1

Numery zamienników: G395860100010, 3388402M1, 3388402M91, 7700011831, S.52843, 139900580042, 63/1884-25, 50770490180, 30572200, G395.860.100.010, X830240096000, X830.240.096.000, V30572200

Zastosowanie:

Włącznik pasuje do ciągników marek Case, Claas, Renault, Fendt, Landini, Massey Ferguson, McCormick i Steyr:

Case: 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C

Claas / Renault: 103-52, 103-54, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650

Fendt: 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LS, 626LS

Landini: 6880, 7880, 8880, 9080, 9880, 9880 HC, Advantage 55, 60, 65, 75, 85, 95, Globus 55, 60, 70, 16000, 16500, Legend 105, 115, 130, 145, 165, 4560 V, 5560 F, 5560 L, 6060 F, 6060 L, 6560 F, 6560 L, 7560 F, 7560 L, 8560 F, 8560 L, Advantage 55 F, 60 F, 65 F, 75 F, 85 F, Fruitetto 55 FP, 55 GE, 55 GTP, 55 LG, 60 FP, 60 GE, 60 GTP, 60 LG, 65 F, 65 FP, 65 GE, 65 GT, 65 GTP, 65 L, 65 LG, 75 F, 75 FP, 75 GE, 75 GT, 75 GTP, 75 L, 75 LG, 85 F, 85 FP, 85 GE, 85 GT, 85 GTP, 85 L, 85 LG, 95 GT, 95 GTP, Rex 100, Rex 70, Rex 80, Rex 90, 5560 V, 6060 V, 6560 V, 7560 V, Advantage 55 V, 60 V, 65 V, 75 V, 85 V, Rex 60 V, Rex 65 V, Rex 70, Rex 70 V, Rex 75 V, Rex 80, Rex 80 V, Rex 85 V, Vigneti 55 V, Vigneti 60 V, Vigneti 65 V, Vigneti 75 V

Massey Ferguson: 354 GE, 364 GE, 374 AP, 374 AQ, 374 FP, 374 FQ, 374 GE, 374 SP, 374 SQ, 377, 384 AP, 384 AQ, 384 FP, 384 FQ, 384 GE, 384 SP, 384 SQ, 387, 394 AP, 394 AQ, 394 FP, 394 FQ, 394 GE, 394 SP, 394 SQ, 394 TAQ, 397, 397 T, 354 AP, 354 AQ, 354 SP, 354 SQ, 364 AP, 364 AQ, 364 FP, 364 FQ, 364 SP, 364 SQ, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690, 1007, 354 FP, 354 FQ, 354 V, 354 VQ, 364 V, 364 VQ, 374 V, 374 VQ, 384 V, 384 VQ

McCormick: MC 80, 90, 100, 115, 135, MTX 110, 120, 125, 135, 140, 150B

Steyr: 9078, 9086, 9094, 9100M, 9105, 9115, 9125, 9145, M9078, M9086, M9094, M948, M952, M958, M963, M968, M975

Producent i osoba odpowiedzialna:

Producent odpowiedzialny	GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE
Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu	GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE

Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF