Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:08

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/zestaw-naprawczy-silnika-ursus-c-360-i-c-4011-tloki-tuleje-pierscienie-gmp-50501160n-p-36.html



Zestaw naprawczy silnika Ursus C-360 i C-4011 tłoki tuleje pierścienie GMP 50501160N

Cena	**716,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**177**
Numery katalogowe zamienników	**0050501160-GMP-AGRO-ADUOS**
Numer katalogowy oryginału	**0050501160-GMP-AGRO-ADUOS**
Numer katalogowy części	**0050501160-GMP-AGRO-ADUOS**

Opis produktu

Zestaw naprawczy silnika Ursus C-360 i C-4011 tłoki tuleje pierścienie GMP 50501160N

□□ Remont silnika w jednym zestawie!

Zużyty silnik Ursusa C-360 wymaga odświeżenia? Ten zestaw naprawczy zawiera **tłoki, tuleje, komplet pierścieni tłokowych i sworznie** z segerami i oringami, przygotowane na 4 cylindry. Kluczowe elementy tłokowo-cylindrowe kupisz w jednym komplecie.

□□ Dlaczego warto wybrać ten zestaw?

Komplet na 4 cylindry: tłoki, tuleje, pierścienie i sworznie w ilości 4 kompletów.

Tłok 5-pierścieniowy: zgodnie z danymi technicznymi zestawu.

Producent GMP: zestaw o jakości porównywalnej do oryginału.

⚙ Specyfikacja techniczna:

Numer katalogowy: 50501160N

Tłok: 5-pierścieniowy

□□ Zastosowanie:

Zestaw pasuje do ciągników:

Ursus C-360

Ursus C-355

Ursus C-4011

□□ W zestawie:

Tłok – 4 szt., tuleja silnika – 4 szt., komplet pierścieni tłokowych – 4 komplety, sworzeń, segery i oringi pod tuleje – 4 komplety.

□□ Producent i osoba odpowiedzialna:

Producent odpowiedzialny	HERMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu	HERMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

□□ Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF