Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:06

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/zestaw-nozy-i-czesci-do-sieczkarni-kemper-m4500-i-445-premium-nr-s30-0580-70-001-lm-p-303.html



Zestaw noży i części do sieczkarni Kemper M4500 i 445 Premium nr S30-0580-70-001-LM

Cena	**2 618,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**S30-0580-70-001-LM**
Marka maszyny	**Inna**
Numery katalogowe zamienników	**S30-0580-70-001-LM**
Numer katalogowy oryginału	**S30-0580-70-001-LM**
Numer katalogowy części	**S30-0580-70-001-LM**

Opis produktu

Zestaw noży i części do sieczkarni Kemper M4500 i 445 Premium nr S30-0580-70-001-LM

□□ Komplet części do sieczkarni Kemper w jednym zestawie!

Przy sieczkarni kukurydzy zużyte ostrza szybko odbijają się na jakości cięcia. Ten zestaw **części do Kemper M4500 i 445** zawiera ostrza o dobranej geometrii oraz zgarniaki, złączki i śruby, więc wymienisz wszystko za jednym razem.

□□ Dlaczego warto wybrać ten zestaw?

Odporne ostrza: Wykonane z wysokogatunkowych materiałów odpornych na zużycie i obciążenia robocze.

Precyzyjne cięcie: Geometria ostrzy dobrana tak, by praca była wydajna i równa.

Komplet w jednym zestawie: Piły, zgarniaki, złączki oraz śruby i nakrętki w jednej dostawie.

Dwa modele w jednym: Zestaw pasuje do sieczkarni Kemper M4500 oraz Kemper 445.

⚙ Specyfikacja techniczna:

Numer katalogowy: S30-0580-70-001-LM, LC79039, LCA79039

Wykonanie: wzmocniony zestaw części noży

□□ Zastosowanie:

Zestaw przeznaczony do sieczkarni kukurydzy:

KEMPER M4500

KEMPER 445

□□ W zestawie:

piła 78.236 – 2 szt.

piła 78.238 – 6 szt.

piła 78.237 – 2 szt.

piła 78.239 – 6 szt.

piła 78.232 – 2 szt.

piła 78.234 – 2 szt.

piła 78.233 – 2 szt.

piła 78.235 – 2 szt.

zgarniak 67.156 – 4 szt.

zgarniak 67.157 – 4 szt.

złączka 76.374 – 8 szt.

komplet śrub i nakrętek

□□ Producent i osoba odpowiedzialna:

Producent odpowiedzialny	AGROLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu	AGROLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

□□ Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF